

DuroDACH D

Poliuretanowa Masa Uszczelniająca INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Odpowiednie przygotowanie powierzchni jest bardzo istotne w kontekście skutecznego uszczelnienia danej powierzchni.

Podłoże musi być dobrze oczyszczone i solidne, wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na przyczepność podkładu. Maksymalna wilgotność podłoża nie powinna przekraczać wartości 4%. Luźne elementy, jak stare powłoki, brud, zatłuszczenia, oleje czy kurz należy usunąć.

Uwaga: nie zaleca się mycia powierzchni wodą, chyba, że będzie wystarczająco dużo czasu na jej przeschnięcie (poniżej 4% wilgotności)

MIESZANIE

Produkt wymieszać ręcznie, bardzo dokładnie, ponieważ włókna zbrojące osadzają się na dnie puszek. Nie mieszać mechanicznie.

APLIKACJA

Dla osiągnięcia dobrego rezultatu, temperatura otoczenia podczas aplikacji oraz utwardzania się powłoki powinna wynosić od +5°C do +35°C. Warunki optymalne to temperatura +20°C oraz wilgotność względna 50%. Niskie temperatury spowalniają, a wysokie przyspieszają proces utwardzania się powłoki.

Wysoka wilgotność może mieć negatywny wpływ na efekt końcowy.

Powłokę DuroDACH D należy aplikować pędzlem w miejscach krytycznych dla szczelności dachu, np. wokół obróbek blacharskich. Po 12-36 godzinach można aplikować kolejną warstwę. Zalecane 1-3 warstwy.

Uwaga 1: DuroDACH D utwardza się wilgocią z powietrza, otwarta puszka powinna zostać zużyta w przeciągu 24h, później następuje proces stopniowego twardnienia powłoki.

Uwaga 2: powłoka DuroDACH D jest śliska, gdy jest mokra. W celu uzyskania efektu antypoślizgowego można przesypać ją (na świeżą warstwę) piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2-0,8mm, a po przeschnięciu i usunięciu nadmiaru piasku, zamknąć kolejną warstwę DuroDACH D.

ZUŻYCIE

2,0 – 3,5kg – aplikacja w 2-3 warstwach

CZASY SCHNIĘCIA

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | WARUNKI |
|----------------------------|--------------|---|
| Odporność na deszcz | 3-4 godziny | temperatura +20°C, wilgotność względna 50% |
| Aplikacja kolejnej warstwy | 12-36 godzin | |
| Lekki ruch pieszy | 12-18 godzin | |
| Pełne utwardzenie | 7 dni | |

PRZECHOWYWANIE

Materiały powinny być przechowywane w suchym, chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach do 18 miesięcy. Temperatura przechowywania wynosi od +5°C do +30°C. Po otwarciu zużyć w ciągu 24 godzin.